



SC-3460B


4x 100W 超快速B-mount充电器

◆ 4路同时100W快充

为 28.8V 高压 B-mount 电池提供 DC 33.6V 3A、100W 超快速充电，4 个电池同时完全充满仅需 3 小时 50 分钟。

◆ 大屏充电信息显示

配备 3.5 寸彩屏显示电池电量百分比、充电电流、实时电压、实时容量值、循环次数，充电异常报警信息等。



▼ ARRI ALEXA摄影机专用B-mount热切换扣板



KA-A30B

安装ARRI ALEXA SXT / LF / 6S



KA-R30B

安装ARRI ALEXA MINI / MINI LF



KA-R31B

安装ARRI ALEXA MINI / MINI LF
带SDI 1进2出及SDI隔离器

◆ 内置32Wh/3Ah电芯，换电池不关机

热切换扣板内含电芯，在后挂电池电量耗尽，取下电池更换的时候，热切换扣板将继续给摄影机供电，不用关机，避免摄影机重启的长时间等待以及配置参数丢失等等。

◆ 200W高负载，至少支撑2分钟

即便 1000 次循环后，热切换扣板也可以在 200W 高负载输出下至少供电 2 分钟，更换电池的时间绰绰有余。

◆ 120秒倒计时显示，看得见的放心

热切换扣板侧面显示 120 秒倒计时，取下电池后，读秒倒计时开始从 120 秒向下倒数，只需要在倒计时归零之前扣上新的电池即可。

新换上的电池在给摄像机供电的同时，还能给热切换扣板充电，一段时间之后，倒计时秒数将回到 120 秒。



◆ B型口及LEMO口14V恒压输出

提供 2 路 B 型口 (D-tap) 及 1 路 2 芯 LEMO 口恒压 14V 输出，兼容监视器、图传等各种常压设备取电和热切换。

◆ 8芯LEMO输入，支持电瓶热切换

提供 22-33.6V 8 芯 LEMO DC 输入接口，用于电瓶输入供电，且更换电瓶的时候也能实现热切换。

◆ ARRI MINI LF套件安装

KA-R30B/R31B 支持 ARRI MINI / MINI LF 原装套件承载系统 RAB-1 Clamp2 夹具 (KA.0023406) 安装。

* 本产品不包含 ARRI KA.0023406 夹具。



微信订阅号



微信视频号



抖音号