

# SWIT®

## 双口袋电池 热切换扣板

### KA-M20S

能上飞机的长时间不间断供电方案

可搭配 MC50/MC99/S-8226V使用



### KA-M20S

#### 双口袋V口电池热切换扣板

- ◆ 安装2个V口电池
- ◆ 低负载设备2个电池逐个使用
- ◆ 高负载设备2个电池一起使用
- ◆ 电量指示灯/热切换指示灯
- ◆ 支持SONY及RED数字电量显示
- ◆ 配备2个B型口输出
- ◆ 小巧超薄，左右均衡
- ◆ 可搭配 MC50/MC99/S-8226V使用

#### 热切换状态指示灯

2个电池位均配备独立的电量指示灯，闪烁的指示灯对应正在使用的电池，并指示电量百分比。另外的“EMPTY”指示灯闪烁表示该电池已经放空，请及时更换。



闪烁：  
该电池已放空  
需及时更换

闪烁：  
该电池正在放电  
常亮：  
该电池不在放电  
等待切换

闪烁：  
该电池已放空  
需及时更换

#### 热切换模式和高负载模式自动切换

当前设备功耗低于单个电池的负载能力时，KA-M20S的工作模式为“热切换模式”：即2个电池逐个使用，可随时换下不在使用的1个电池。

当前设备功耗高于单个电池的负载能力时，KA-M20S的工作模式为“高负载模式”：即2个电池同时使用，高负载供电过程中不可更换电池。

热切换模式和高负载模式随着当前用电设备的实时大小负载智能判断、自动切换。

